

Vopseaua lavabilă pentru interior, alba, pe baza de rășini acrilice modificate de tip Latex, solubile în apă, de calitate superioară, pentru pereți și tavane, cu buna putere de acoperire. Formează o peliculă mată, alba, cu rezistență bună la spălare. Se aplică ușor, în strat uniform.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru finisarea suprafețelor de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips-carton, tencuială, beton, ciment.

CARACTERISTICI	BENEFICII
Aderă bine la suport	Rezistență în timp
Se aplică ușor și nu stropește la roluire	Economie de timp
Are grad ridicat de alb	Putere buna de acoperire

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	Valoare	Standard
Densitate (Kg/L)	1,6 ($\pm$ 0,05)	ISO 2811
Substanțe nevolatile (%)	min. 57	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, rotor 5, 30 rpm, (cP)	7000 – 9.500	ISO 2555
pH	8,0 – 9.5	SR ISO 10523/1997
Grad de alb	W.I. > 91	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Indice de îngălbenire	$Y_1 < 0,5$	SR ISO 6504-3 / 2003; ASTM E 313-05
Raportul de contrast, CR	> 99,0	ISO 3905
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produsul gata de utilizat	0.5	ASTM D 3960; SR EN ISO 11890-2
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE-HG 735 / 2006	A/a - Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane Limită faza II: 30 g/L	
Acoperire (m ² /L/strat)	10 - 15 ^{*)}	ISO 6504
Termen de valabilitate	36 luni	

*) Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie solidă, uscată, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate (care prezintă fisuri, crăpături, găuri etc) se repară:
 - Fisuri - cu **KRAFT REPAIR**. După uscare se șlefuieste zona, se desprăfuieste și se aplică un strat de amorsă **KRAFT WALL PRIMER** în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT WHITE PRIMER**.
 - Crăpături - se repară cu chit de umplere. După uscare se șlefuieste zona și se desprăfuieste. Se finisează cu **KRAFT Repair**, se șlefuieste din nou, sedesprăfuieste, după care se aplică amorsa **KRAFT Wall Primer** în diluția corespunzătoare sau un strat de amorsă **KRAFT White Primer**.

- Suprafețe vopsite anterior, nedegradate – Se spală cu soluție de detergent (dacă este necesar) și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT White Primer**.
- Suprafețe noi – se amorsează cu **KRAFT Wall Primer**. Suprafețele noi din beton, tencuială sau ciment se amorsează și se vopsesc după minim 30 de zile de la punerea lor în operă. Pentru celelalte tipuri de materiale de finisare (gleturi chituri) se respecta condițiile de aplicare și timpul de uscare-maturare recomandat de producător.
- Suprafețe care prezintă pete de mușegai: se îndepărtează complet stratul de mușegai și se tratează suprafața cu **soluție antimușegai**. După 24 de ore se curăță cu o perie curată și se amorsează cu **KRAFT Wall Primer** sau **KRAFT White Primer** diluate corespunzător.
- Suprafețele cu pete sau afectate de fum de țigară se amorsează cu **KRAFT Stain Blocker Aqua**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.

Pentru o amorsare eficientă, se testează gradul de absorbție al suprafeței pe o porțiune mică. Amorsa aplicată nu trebuie să formeze strat lucios după uscare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate (diluție) pentru aplicare cu rola sau pensula. Viscositatea optimă de aplicare este diferită în funcție de natura substratului, de tipul uneltei utilizate și de condițiile de mediu (temperatură, umiditate)

Festina: cu apă curată, în următoarele proporții:

- Pentru primul strat: max. 10 % sau nu se diluează
- Pentru al doilea strat: max 5 % sau nu se diluează

PUNERE ÎN OPERĂ

Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. La pistolul cu aer sau airless, unghiul de pulverizare, duza, presiunea la pulverizare și diluția vopselei se aleg, în funcție de tipul mașinii, după încercări pe o suprafață mică.

Uneltele se curăță cu apă imediat după utilizare. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea.

Aplicare:

- **Festina:** Se aplică 2 straturi de pe suprafața pregătită corespunzător.
- Timp de reacoperire (uscare între straturi) : 4 – 6 ore, preferabil 24 ore, în funcție de temperatură.
- Timpul de uscare superficială: 1 – 2 ore (la 25°C și umiditate relativă 65%).
- Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.
- Condiții de mediu: temperatura: 5 – 30 °C; umiditate relativă < 65%
- Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură 10 - 25°C și umiditate max. 10%

ATENȚIE! Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare.

AMBALARE : 15l, 4l.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301+P330+P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P410+P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402+P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

EUH208- Contine: Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1 H, 3 H) -dionă ; oxid de zinc; 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ona; zinc piritiona.

Poate provoca o reacție alergica.

Măsuri de securitate : H412- Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se depozitează/transportă în ambalaj închis etanș, în spații acoperite, uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 30 °C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE!



Această ediție înlocuiește orice altă versiune anterioară. Vă rugăm să vă asigurați întotdeauna că folosiți cea mai nouă versiune a fișei tehnice; pentru aceasta, echipa noastră vă stă întotdeauna la dispoziție.